

1.1	Dati identificativi	
1	Denominazione acqua di balneazione*	DAVANTI FOSSO DELL'ACQUA ROSSA
4	Categoria	C
5	Regione	Marche
6	Provincia	Ascoli Piceno
7	Comune	Cupra Marittima
8	Corpo idrico*	Porto San Giorgio_Grottammare
10	Informazioni ai sensi dell'Allegato III, comma 3	
15	Data di redazione del profilo	01/02/2011
16	Aggiornamento e riesame	01/02/2012
2.1	Descrizione dell'area di balneazione	
18	Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Spiaggia con sabbia fine con pendenza media del 3% sia della spiaggia emersa che sommersa protetta da scogliere emerse artificiali; distanza tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): circa 80 m; marea astronomica: 30 - 50 cm. La zona circostante alla spiaggia è costituita da una parte periferica del centro urbano con passaggio di linea ferroviaria.
20	Ampiezza della spiaggia	30 metri (valore medio)
22	Numero di bagnanti	dato non disponibile
23	Infrastrutture/servizi	Stabilimento balneare con punto di ristoro e servizi igienici.
24	Accesso consentito ad animali	
25	Autorità competente	Comune di Cupra Marittima - Piazza Libertà, 11 - 63012 Cupra Marittima (AP) telefono: 0735 77671 - email ufficio turistico: mailto:iat@cupramarittima.org
26	Fruizioni dell'area diverse dalla balneazione	dato non disponibile
27	Immagine	C:\marche\link_marche\27_IT011044017001.jpg
2.2	Localizzazione	
30	Estensione area	1,09137
31	Altitudine (solo laghi e fiumi)	
32	Mappa	C:\marche\link_marche\32_IT011044017001.jpg
2.4	Qualità	
36	Classificazione	E
3.1	Descrizione	
40	Descrizione geografica dell'area	area urbanizzata e Ambienti Semi-Naturali e Agricoli
41	Nome Bacino idrografico	Torrente S. Egidio
3.2	Cause di inquinamento	

44	Trattamento acque reflue	<p>La zona è servita da fognatura pubblica mista collegata a impianto di depurazione con condotta di sollevamento e sfioratori. L'impianto è di tipo biologico a fanghi attivi su due linee con capacità di progetto complessiva pari a 15.000 abitanti equivalenti (a.e.); è ubicato in Via Taffetani nel Comune di Cupra Marittima; la fognatura è di tipo mista; il corpo idrico ricettore è il torrente Menocchia, bacino idrografico torrente Menocchia. Negli anni 2006 e 2007 l'impianto di depurazione ha presentato una buona efficienza ed in particolare i parametri COD, BOD5 e Solisi sospesi sono risultati sempre conformi. Inoltre i controlli microbiologici del 2008, 2009 e 2010 sono risultati conformi.</p>
----	--------------------------	--

47	Valutazioni	
48	Mappa	
4.1	Identificazione delle cause di inquinamento	
51	Identificazione delle cause di inquinamento	Sollevamento: ex pesa - via Ruzzi
4.2	Eventi di inquinamento di breve durata	
57	Caratterizzazione evento	guasti accidentali, overflow
58	Identificazione fonte di inquinamento	sollevamenti
63	Organismi responsabili	omune di Cupramarittima, vedere Sez.2.1, punto 25
4.3	Situazione anomala	
64	Descrizione dell'evento	Non verificatosi
65	Misure di gestione	Ordinanze e divieti; cartellonistica di divieto di balneazione
67	Organismi responsabili	Comune di Cupramarittima - Sindaco
4.4	Valutazione di potenziale proliferazione cianobatterica	
68	Valutazione delle pressioni	Nulla da segnalare
69	Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	Nulla da segnalare
70	Effetti provocati	Nulla da segnalare

4.5	Valutazione di potenziale proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton e/o specie potenzialmente tossiche	
74	Tipologia di proliferazione.	non segnalata
75	Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	/
76	Effetti provocati	/